

工程质量监督巡查、抽查记录回复单

工程名称	保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目				
施工单位	云南保山下村建筑工程有限责任公司				
建筑层数	三层/五层	结构类型	框架结构	建筑面积	21030.36 m²
检查时间	2024 年 1 月 12 日	检查部位			

检查提出的问题:

一、质量行为检查:

1、监理单位: (1). 监理实施细则名称不具体、目录不统一、细则内容针对性及操作性差; (2). 监理旁站记录内容不全面, 部分记录用语不专业(砼标号), 实测坍落度数值不具体; (3). 监理规划未装订成册; (4). 未对桩基专项检测进行旁站监督, 未审查检测机构现场检测方案。

2、检测单位: 德宏同盛检测有限公司(桩基检测)未将检测方案报监理审核, 未向监督机构办理登记手续。

3、施工单位:

(1). 进场材料未严格执行报验制度; (2). 已完工检验批未严格执行报验制度; (3). 部分见证送样记录无检测委托书; (4). 未及时填写见证检测记录; (5). 未设置砼养护室; (6). 未编制质量手册。

整改情况:

1、监理单位:

- (1). 监理实施细则已重新进行编制、整理;
- (2). 监理旁站记录内容已补充完善;
- (3). 监理规划已装订成册;
- (4). 桩基专项检测已做旁站记录, 已审查检测机构现场检测方案。

2、检测单位: 德宏同盛检测有限公司(桩基检测)已将检测方案报监理审核, 已向监督机构办理登记手续。

3、施工单位:


- (1). 进场材料已按报验制度向监理单位报验;
- (2). 已完工检验批已按报验制度向监理单位报验;
- (3). 见证送样记录无检测委托书部分已补齐;
- (4). 进场需见证取样部分的材料已取样填写见证记录;
- (5). 混凝土试块养护箱已购置并投入使用;
- (6). 质量手册已编制。

施工单位项目负责人(签字):  2024 年 1 月 23 日

监理单位意见:

监理单位监理工程师(签字):  2024 年 1 月 24 日

建设单位意见:


建设单位项目负责人(签字):  2024 年 1 月 24 日

复查意见:


复查人(签字): 复查单位负责人(签字): 复查时间: 年 月 日

工程质量监督巡查、抽查整改图片

监理实施细则名称不具体、目录不统一、细则内容针对性及操作性差整改前



监理实施细则名称不具体、目录不统一、细则内容针对性及操作性差整改后



工程质量监督巡查、抽查整改图片

监理旁站记录内容不全面，部分记录用语不专业（砼标号），实测坍落度数值不具体整改前

监理旁站记录内容不全面，部分记录用语不专业（砼标号），实测坍落度数值不具体整改后

云南工程建设监理有限公司
监理文件 03/03/2019-09

混凝土浇筑旁站监理记录 A.0.6-附1-□□□□

日期及气候: 2025.12.16 有 工程名称: 普洱市景迈山古茶林文化旅游景区基础设施提升工程

旁站监理的部位及方向: 1#设计塔吊井坑 5-30号 C30 60#

旁站监理开始/结束时间: 上午 11:00 混凝土标号及配合比: C30 水下

一、人员到位:

1. 班(组)负责人、质检员: 是否到位 ☒

2. 施工人数: 搅拌 1 人; 过磅 1 人(自拌); 振捣 1 人; 跟班钢筋工 3 人; 木工 1 人。

二、施工机具:

1. 运输设备: 龙门吊 ☐ 塔吊 ☐ 输送机 ☒ 其他 ☒ 是否正常 ☒

2. 搅拌机 1 台, 是否正常 ☐

3. 震动棒 1 台, 是否正常 ☐

三、材料:

1. 原材料是否合格: ☒

商品混凝土质保资料是否齐全 ☒

自拌混凝土原材料是否合格 ☐ 砂: 石含泥量是否满足要求 ☐ 细偏: _____

2. 是否按要求过磅(或计量) ☐ (自拌): _____

3. 是否按要求取样 ☒ 同条件养护 2 组(编号: _____); 标准养护 1 组(编号: _____); 抗渗养护 1 组(编号: _____); 拆模养护 1 组(编号: _____); 取样部位: _____

4. 水灰比: 坍落度是否满足要求: ☒

标准坍落度: 160mm~220mm; 实测坍落度: 180~200mm; 细偏: _____

四、施工方法:

1. 是否按施工组织设计(或方案)及作业指导书有组织进行: ☒

2. 振捣到位情况: _____

3. 钢筋位置准确性: 钢筋位置准确, 柱位偏差 50mm 以内, 垂直偏差 1/100

4. 施工缝位置: _____, 原因: _____

处理方法: _____

五、施工环境:

1. 浇捣通道是否通畅 ☒ 支撑是否牢固 ☐

2. 施工用电是否正常 ☒ 施工用水是否正常 ☒

3. 是否雨天施工 ☐ 采取措施 _____


六、存在问题及处理结果: _____

56

工程质量监督巡查、抽查整改图片

监理规划未装订成册整改前

监理规划未装订成册整改后



工程质量监督巡查、抽查整改图片

未对桩基专项检测进行旁站监督整改前

未对桩基专项检测进行旁站监督整改整改后

云南工程建设监理有限公司 YUNNAN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.		GN-10-8-1-2
工程检测旁站监理记录		A.0.6-附3-□□□
日期及气候:	2024. 元. 17	备注: 混凝土浇筑, 地基检测
旁站监理的部位:	2#设计桩工程桩系桩。	
旁站监理开始/结束时间:	7:30/14:00	桩号: 15#+木。
一、人员到位:		
1. 班(组)负责人、质检员:		是否到位 ☒
2. 作业人数: 何贵斌 2 名		2 人
3. 人员是否持证上岗 ☒		
二、使用的仪器:		
千斤顶 2 台。 压力表 0~100MPa 2 只。 大量程游标 0~10mm 4 只。		
三、检测方法:		
按早施的基础检测 3 条组织定施, 为设计累计 300mm 达到设计要求。		
存在问题及处理:		
无		
项目监理机构(章): 旁站监理员(签字): 李和英 日期: 2024. 元. 17		

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。 云南工程建设监理有限公司专用表

工程质量监督巡查、抽查整改图片

未审查检测机构现场检测方案整改前

未审查检测机构现场检测方案整改后

地基基础检测方案报审表

工程名称：泰山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目-地基基础工程检测服务

致：泰山学院

我司现将地基基础检测方案资料上报，望以予审查。

附：1.地基基础检测方案；

承包单位（章）：山东德隆工程检测有限公司
项目经理人：王福海
日期：2024.1.12.

监理单位审查建议：

经审查，此方案可行，具有针对性。

监理单位（章）：
监理单位负责人：王旭东
日期：2024.1.14

建设单位审查建议：

同意该方案

建设单位（章）：
建设单位负责人：杨松
日期：2024.1.17

工程质量监督巡查、抽查整改图片

德宏同盛检测有限公司（桩基检测）未将检测方案报监理审核整改前

德宏同盛检测有限公司（桩基检测）未将检测方案报监理审核整改后

地基基础检测方案报审表

工程名称：保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目-地基基础工程检测服务

致：保山学院

我司现将地基基础检测方案资料上报，望予以审查。

附：1.地基基础检测方案；

承包单位（章）：德宏同盛检测有限公司
项目经理：马福海
日期：2024.1.12.

监理单位审查建议：

经审查，此方案可行，具有针对性。

监理单位（章）：
监理单位负责人：王淑英
日期：2024.1.16

建设单位审查建议：


同意该方案

建设单位（章）：
建设单位负责人：杨志
日期：2024.1.17

工程质量监督巡查、抽查整改图片

进场材料未严格执行报验制度整改前

进场材料未严格执行报验制度整改后



工程质量监督巡查、抽查整改图片

已完工检验批未严格执行报验制度整改前

已完工检验批未严格执行报验制度整改后



工程质量监督巡查、抽查整改图片


部分见证送样记录无检测委托书整改前

部分见证送样记录无检测委托书整改后


Witness Sampling Record forms, showing the 'Before' and 'After' states of a correction. The forms are organized into two columns. Each form has a header with project information, followed by a table for sampling details (date, location, item, quantity, etc.). Below the table are sections for 'Sampling Method', 'Sampling Location', and 'Remarks'. The 'After' forms show additional fields for 'Inspector' and 'Inspector' signatures, indicating the completion of the correction process.

工程质量监督巡查、抽查整改图片

未及时填写见证检测记录整改前



未及时填写见证检测记录整改后



工程质量监督巡查、抽查整改图片

未设置砼养护室整改前

未设置砼养护室整改后



工程质量监督巡查、抽查整改图片

未编制质量手册整改前

未编制质量手册整改后

