

工程安全监督巡查、抽查记录回复单

工程名称	保山学院学生宿舍建设项目				
施工单位	云南保山下村建筑工程有限公司				
建筑层数	七层/八层	结构类型	框架结构	建筑面积	30012.87 m²
检查时间	2025 年 5 月 23 日	检查部位			

检查提出的问题：

1. 部分边坡放坡坡度不满足方案要求；
2. 基坑南侧、西侧未安装防护栏杆；
3. 基坑顶部的排水沟至边坡顶安全距离不符合方案要求且未按方案要求进行硬化处理；
4. 部分边坡土质较差，应进行护坡处理；
5. 基坑开挖方案积水井的位置不符合安全要求；
6. 现场的临时用电未按规范要求架空或使用安全电缆线。

整改情况：

1. 边坡放坡坡度不满足方案要求的已整改；
2. 基坑南侧、西侧已安装防护栏杆；
3. 基坑顶部的排水沟至边坡顶安全距离不符合方案要求的已整改且已按方案要求进行硬化处理；
4. 边坡土质较差处已进行护坡处理；
5. 基坑开挖方案积水井的位置不符合安全要求已整改，整改后集水井全部位于基础之外；
6. 现场的临时用电未按规范要求架空及未使用安全电缆线的线路已拆除。

施工单位项目负责人（签字） 周永荣 2025年07月01日

监理单位意见：
经现场复查，已整改完成。

监理单位监理工程师（签字）：杨文周 2025年07月01日

建设单位意见：
已按要求整改完成

建设单位项目负责人（签字）：杨文周 2025 年 7 月 2 日

复查意见：

复查人（签字）： 复查单位负责人（签字）： 复查时间： 年 月 日

工程安全监督巡查、抽查整改图片

部分边坡放坡坡度不满足方案要求整改前



部分边坡放坡坡度不满足方案要求整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

基坑南侧、西侧未安装防护栏杆整改前



基坑南侧、西侧未安装防护栏杆整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

基坑顶部的排水沟整改前



基坑顶部的排水沟整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

部分边坡土质较差整改前



部分边坡土质较差整改后




工程安全监督巡查、抽查整改图片

基坑开挖方案积水井的位置不符合安全要求整改前

/

基坑开挖方案积水井的位置不符合安全要求整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

现场的临时用电未按规范要求架空或使用安全电缆线整改前



现场的临时用电未按规范要求架空或使用安全电缆线整改后

