

工程质量监督巡查、抽查记录回复单

工程名称	保山学院学生宿舍建设项目				
开工时间	2025 年 4 月 27 日	工程进度	基础施工	检查日期	2025 年 8 月 13 日
施工单位	云南保山下村建筑工程有限责任公司		监理单位	云南工程建设监理有限公司	
检查部位	1 号楼 11.7m 层梁板钢筋				

检查提出的问题：

1. 部分梁骨架偏移、位移；

2. 部分板底部钢筋网眼尺寸偏差较大；

3. 个别卫生间底部钢筋间距偏差远远超过规范要求；

4. 个别卫生间电线导管安装位置不符合规范要求。

整改情况：

1. 梁骨架偏移、位移已整改；

2. 板底部钢筋网眼尺寸偏差较大处已整改；

3. 卫生间底部钢筋间距偏差超过规范要求处已整改至符合规范要求；

4. 卫生间电线导管安装位置不符合规范要求处已整改，

施工单位项目负责人（签字）：周永英

2024 年 8 月 14 日

监理单位意见：

经现场复查，已整改完成。同意回复

监理单位监理工程师（签字）：杨文涛

2025 年 08 月 14 日

建设单位意见：

建设单位项目负责人（签字）：年 月 日

复查意见：

复查人（签字）：复查单位负责人（签字）：复查时间：年 月 日

## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

部分梁骨架偏移、位移整改前



部分梁骨架偏移、位移整改后





## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

部分板底部钢筋网眼尺寸偏差较大整改前




部分板底部钢筋网眼尺寸偏差较大整改后





## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

个别卫生间底部钢筋间距偏差远远超过规范要求整改前




个别卫生间底部钢筋间距偏差远远超过规范要求整改后





## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

个别卫生间电线导管安装位置不符合规范要求整改前



个别卫生间电线导管安装位置不符合规范要求整改后

