

工程质量监督巡查、抽查记录回复单

工程名称	保山学院学生宿舍建设项目				
开工时间	2025 年 4 月 27 日	工程进度		检查日期	2025 年 9 月 11 日
施工单位	云南保山下村建筑工程有限责任公司		监理单位	云南工程建设监理有限公司	
检查部位					

检查提出的问题：

1. 部分板面钢筋不顺直，个别存在弯曲现象；

2. 部分板面钢筋间距不均匀；

3. 部分板面负弯矩钢筋板扎不规范；

4. 二楼卫生间四周混凝土翻边施工缝处理不符合要求。

整改情况：

1. 板面钢筋不顺直、弯曲处已调直；

2. 板面钢筋间距不均匀处已调均匀；

3. 板面负弯矩钢筋板扎不规范处已规范板扎；

4. 二楼卫生间四周混凝土翻边施工缝已按规范要求处理。

施工单位项目负责人（签字）：周永英 2025年9月13日

监理单位意见：经检查，按要求整改完成。

监理单位监理工程师（签字）：陈学研 2025年9月13日

建设单位意见：已按要求整改完成

建设单位项目负责人（签字）：李崇义 2025年9月15日

复查意见：

复查人（签字）： 复查单位负责人（签字）： 复查时间： 年 月 日

## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

部分板面钢筋不顺直，个别存在弯曲现象整改前




部分板面钢筋不顺直，个别存在弯曲现象整改后





## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

部分板面钢筋间距不均匀整改前



部分板面钢筋间距不均匀整改后






## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

部分板面负弯矩钢筋板扎不规范整改前



部分板面负弯矩钢筋板扎不规范整改后





## 工程质量监督巡查、抽查整改图片

二楼卫生间四周混凝土翻边施工缝处理不符合要求整改前



二楼卫生间四周混凝土翻边施工缝处理不符合要求整改后

