







安全巡查记录表

项目名称	腾冲市 50 万头生猪屠宰加工厂建设项目	检查日期	2024 年 6 月 14 日
参加单位及人员	建设单位：云南腾森投资集团有限公司 监理单位：昆明鑫诚建设监理有限公司 施工单位：中交机电工程局有限公司		
致：中交机电工程局有限公司 经对施工现场安全文明施工进行检查，存在问题如下：			
问题照片	问题说明	责任单位/责任人	限期整改时间
	现场材料堆放混乱，未及时清理。要求及时清理现场废旧材料。	中交机电工程局有限公司/ 颜远康	6 月 17 日
	灭火器未进行检查记录。要求每月进行现场所有灭火器检查，并做好检查记录。	中交机电工程局有限公司/ 颜远康	6 月 17 日
	2号钢筋棚处垃圾未及时清理。要求及时清理垃圾。	中交机电工程局有限公司/ 颜远康	6 月 17 日

	水泵房周边材料和堆土未及时清理。要求清理清扫整顿水泵房周边堆土和材料。	中交机电工程局有限公司/ 颜远康	6月17日
	水泵房钢管防护损坏悬空。要求修复钢管防护，保持防护有效。	中交机电工程局有限公司/ 颜远康	6月17日
<p>针对上述问题，要求相关责任单位在规定时间内整改完成报项目监理部复查。拒不整改或整改不到位将对相关责任单位进行 1000 元/天项的处罚。</p> <div data-bbox="748 1283 1404 1581"><p>昆明鑫诚建设监理有限公司 腾冲市 50 万头生猪屠宰加工厂建设项目监理部 2024 年 6 月 14 日</p></div>			

6月16日检查（隐患整改）回复单

项目名称	腾冲市 50 万头生猪屠宰加工厂建设项目	回复日期	2024 年 6 月 16 日
致：昆明鑫诚建设监理有限公司： 我部接到贵公司 6 月 14 日安全检查记录表后，已按要求完成了整改，特此回复，请予以复查。			
问题照片	问题说明	整改描述	整改照片
	现场材料堆放混乱，未及时清理。	及时清理现场废旧材料。	
	灭火器未进行检查记录。	每月进行现场所有灭火器检查，并做好检查记录。	
	2 号钢筋棚处垃圾未及时清理。	及时清理垃圾。	

	水泵房周边材料和堆土未及时清理。	清理清扫整顿水泵房周边堆土和材料。	
	水泵房钢管防护损坏悬空。	修复钢管防护，保持防护有效。	
<div>施工单位负责人（签字）：<u> 颜远康 </u></div> <div>项目经理部（盖章） 2024年6月16日</div>			
<div>监理单位意见： <u>经现场检查以上问题已整改。</u></div> <div>监理工程师（签字）：<u> 彭映 </u> 2024年6月16日</div>			